

Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Badegewässerprofil

Badesee Lanser See, Nord





BundesministeriumSoziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Badegewässerprofil

Badesee Lanser See, Nord

AT3320002300140010

erstellt gemäß Bäderhygienegesetz (BHygG), BGBl. Nr. 254/1976 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 42/2012

und Badegewässerverordnung (BGewV), BGBI. II Nr. 349/2009 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 202/2013

Erstellung:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und Amt der Tiroler Landesregierung

In Kooperation mit:







Impressum

Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Radetzkystraße 2, 1030 Wien https://www.sozialministerium.at/

Für den Inhalt verantwortlich:

SC DDr. $^{\rm in}$ Meinhild Hausreither, Sektion VI – Humanmedizinrecht und Gesundheitstelematik

Titelbild: Badesee Lanser See, Nord

© Land Tirol

Erscheinungsjahr 2023

Diese Publikation ist auf der Homepage des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz unter https://www.sozialministerium.at/ als Download erhältlich.



1	Allge	emeine Beschreibung des Badegewässers	6
	1.1	Badegewässer ID	6
	1.2	Badegewässer Name	6
	1.3	Badegewässer Kurzname	6
	1.4	Verantwortlichkeiten von nationalen und lokalen Behörden	6
	1.5	Allgemeines zum Badegewässer	6
	1.6	Kontaktinformation für den Landeshauptmann	6
	1.7	Name der zuständigen Behörde	6
	1.8	Kontaktinformationen für die zuständige Behörde	6
	1.9	Letzte Aktualisierung des Badegewässerprofils	7
	1.10	Nächste Aktualisierung des Badegewässerprofils	7
	1.11	Gründe für die Aktualisierung	7
	1.12	Betrieb des Badestrands beim Badegewässer: öffentlich oder privat?	7
	1.13	Mitgliedsstaat	7
	1.14	Bundesland	7
	1.15	Politischer Bezirk	7
	1.16	Gemeinde	7
	1.17	Name des Flusses, Sees, Übergangs- oder Küstengewässers	7
	1.18	Lage des Badegewässers im Mitgliedsstaat	
	1.19	Die Lage der Überwachungsstelle (Probenahmestelle, "Badestelle")	7
2	Besc	chreibung der physikalischen, geographischen und hydrologischen Charakteristika des	
Ba	adegew	ässers:	8
	2.1	Beschreibung des Badestrands (landseitige Zone)	8
	2.2	Beschreibung der Uferzone (wasserseitige Zone)	8
	2.3	Länge der zum Baden verfügbaren Uferlinie	8
	2.4	Mittlere Tiefe des Badegewässers	8
	2.5	Maximale Tiefe des Badegewässers	8
	2.6	Duschen, Toiletten	8
	2.7	Abfallentsorgung	9
	2.8	Verbot oder Erlaubnis von Hunden und anderen Haustieren am Badegewässer	9
	2.9	Andere Freizeitaktivitäten am Badegewässer	9
	2.10	Maximale tägliche Zahl der Badegäste an einem Tag in der Hochsaison	9
	2.11	Sonstiges	9
	2.12	Einflussbereich des Badegewässers	9
	2.13	Hydrologische Charakteristik des Einzugsgebiets	9
	2.14	Code der Flussgebietseinheit	9
	2.15	Name der Flussgebietseinheit	9
	2.16	Code des Planungsraums	10
	2.17	Name des Planungsraums	10
	2.18	Code des Oberflächenwasserkörpers	10
	2.19	Name des Oberflächenwasserkörpers	
	2.20	Typologische Beschreibung des Oberflächenwasserkörpers in dem das Badegewässer liegt	10
	2.21	Ökologischer und chemischer Zustand des Oberflächenwasserkörpers in dem das Badegewässe	er
	liegt	10	
	2.22	Ökologischer und chemischer Zustand anderer Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet bzw	٧.
	Einflus	sbereich des Badegewässers die eine Quelle für Verschmutzungen sein können	10
	2.23	Wassererneuerungszeit des Sees	
	2.24	Tägliche künstliche Wasserspiegelschwankungen	
	2.25	Wassertemperatur	11
	2.26	Lagekarte des Badegewässers	11
3		ittlung und Bewertung aller Verschmutzungen die das Badegewässer und die Gesundheit der	
Ba		n beeinträchtigen können	
	3.1	Mikrobiologische Badegewässerqualität der vergangenen 5 Jahre	12



	3.2	Beschreibung möglicher Korrelationen und Regelmäßigkeiten bei der Überschreitung der	
	Leitwe	rte bzw. der Grenzwerte	.12
	3.3	Punktquellen im Einflussbereich des Badegewässers	.13
	3.4	Diffuse Quellen im Einflussbereich des Badegewässers	.13
	3.5	Oberflächenwasserkörper im Einflussbereich des Badegewässers, die eine Verschmutzungsque	lle
	sein kö	önnen	
	3.6	Bewertung der Verschmutzungsursachen hinsichtlich ihrer potenziellen Effekte auf die Qualität	:
	des Ba	degewässersdegewässers	.13
	3.7	Kartendarstellungen	.15
4		vertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien, Makroalgen und (marinem)	
P	hytopla	nkton	
	4.1	Daten zu Nährstoffen und anderen relevanten limnologischen Parametern, sowie zum Auftrete	
	von Cy	ranobakterien bzw. Makroalgen	
	4.2	Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien bzw. Makroalgen	.19
5		s die Bewertung der Verschmutzungsursachen zeigt, dass die Gefahr einer kurzzeitigen	
V	erschm	utzung (weniger als 72 Stunden) besteht	
	5.1	Voraussichtliche Art, Häufigkeit und Dauer der erwarteten kurzzeitigen Verschmutzung	.19
	5.2	Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen Verschmutzungsursachen einschließlich der	
	•	enen Bewirtschaftungsmaßnahmen und dem Zeitplan für die Beseitigung der	
	Versch	ımutzungsursachen	.20
	5.3	Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen mit Angabe	
		diese Maßnahmen zuständigen Stellen und der Einzelheiten für eine Kontaktaufnahme	
6		llen und Literatur	
7	Recl	ntsnormen und Leitlinien	21



1 Allgemeine Beschreibung des Badegewässers

1.1 Badegewässer ID

AT3320002300140010

1.2 Badegewässer Name

Badesee Lanser See, Nord

1.3 Badegewässer Kurzname

Badesee Lanser See, Nord

1.4 Verantwortlichkeiten von nationalen und lokalen Behörden

Landeshauptmann:

Der Landeshauptmann hat die Badegewässerprofile zu erstellen, regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. Ihm obliegt die Koordinierung und Kontrolle aller Maßnahmen zur Bewirtschaftung der Badegewässer.

Bezirksverwaltungsbehörde:

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Qualität der Badegewässer zu überwachen und im Anlassfall Maßnahmen (Verhängung eines Badeverbotes) zu setzen.

1.5 Allgemeines zum Badegewässer

Der 2,7 ha große und maximal 10 m tiefe Badesee Lanser See hat zwei permanente Zuflüsse, einen periodischen Zufluss aus dem Seerosenweiher sowie einen Abfluss. Aufgrund der Ergebnisse zahlreicher gewässerökologischer Untersuchungen muss der Badesee Lanser See als stark nährstoffbelastet eingestuft werden. Daher liegt die Sichttiefe fast immer unter 2 m. Der Badesee Lanser See ist ein echter Moorsee. Er wird durch Grundwasser sowie den nahegelegenen Seerosenweiher, das Lanser Moor, gespeist. Das Badegewässer liegt am westlichen Ufer des Sees. Der See befindet sich auf einer Anhöhe auf der rechten Seite des Inntals. Südlich davon liegt eine Kläranlage sowie die Autobahn A12. Nördlich des Badegewässers fließt der Inn in West-Ost Richtung.

1.6 Kontaktinformation für den Landeshauptmann

Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Gewerberecht Heiliggeiststraße 7 A-6020 Innsbruck Telefon +43(0)512/508-2403 Fax +43(0)512/508-742405 gewerberecht@tirol.gv.at

1.7 Name der zuständigen Behörde

Bezirkshauptmannschaft (BH) Innsbruck-Land

1.8 Kontaktinformationen für die zuständige Behörde

Gilmstraße 2
A-6020 Innsbruck
Telefon +43 (0)512 5344
Fax +43 (0)512 5344 745005
E-Mail bh.innsbruck@tirol.gv.at



1.9 Letzte Aktualisierung des Badegewässerprofils Die letzte Aktualisierung erfolgte 2023.

1.10 Nächste Aktualisierung des Badegewässerprofils

Die nächste Aktualisierung erfolgt gemäß Badegewässerverordnung.

1.11 Gründe für die Aktualisierung

_

1.12 Betrieb des Badestrands beim Badegewässer: öffentlich oder privat?

1.13 Mitgliedsstaat

Österreich

1.14 Bundesland

Tirol

1.15 Politischer Bezirk

Innsbruck-Land

1.16 Gemeinde

Lans

1.17 Name des Flusses, Sees, Übergangs- oder Küstengewässers Badesee Lanser See

1.18 Lage des Badegewässers im Mitgliedsstaat



1.19 Die Lage der Überwachungsstelle (Probenahmestelle, "Badestelle")

Koordinaten der Probenahmestelle im Bezugssystem ETRS89:

Länge	Breite				
11,4175418246	47,2410309013				



2.6

Duschen, Toiletten

Duschen und Toiletten mit Kanalanschluss sind vorhanden.

In Österreich erfolgt die Probenahme grundsätzlich im Bereich der größten Dichte an badenden Personen. Dieser Bereich wird auch als 'Badezone' bezeichnet.

2 Beschreibung der physikalischen, geographischen und hydrologischen Charakteristika des Badegewässers:

2.1 Beschreibung des Badestrands (landseitige Zone) □schlammig, sumpfig □sandig, kiesig □steinig □grasbewachsen
 ✓ natürlich ✓ halb natürlich ✓ künstlich ✓ erheblich verändert
Der Badestrand besteht zum Großteil aus naturbelassener Wiese, die einen direkten Übergang ins Wasser findet. Im Übergangsbereich kann es durchaus zu Schlammbildungen kommen.
2.2 Beschreibung der Uferzone (wasserseitige Zone) Schlammig Sand, Kies Steine
 ☑ natürlich ☐ halb natürlich ☐ künstlich ☐ erheblich verändert
Aufgrund der Grundbeschaffenheit des Sees als echter Moorsee sind die Übergänge von Wasser und Land meist morastig.
2.3 Länge der zum Baden verfügbaren Uferlinie Die Länge der zum Baden nutzbaren Uferlinie erstreckt sich rund um den ganzen See.
2.4 Mittlere Tiefe des Badegewässers Wird ergänzt
2.5 Maximale Tiefe des Badegewässers Die maximale Tiefe beträgt ca. 11m.



2.7 Abfallentsorgung

Ein Abfallentsorgungssystem ist vorhanden.

2.8 Verbot oder Erlaubnis von Hunden und anderen Haustieren am Badegewässer

Hunde sind am Badegewässer verboten.

2.9 Andere Freizeitaktivitäten am Badegewässer

Bootsvermietung

2.10 Maximale tägliche Zahl der Badegäste an einem Tag in der Hochsaison

Eine entsprechende Zahl wurde bisher noch nicht erhoben.

2.11 Sonstiges

Öffnungszeiten: 09:00 – 19:00 Uhr

Zufahrtsmöglichkeit mit IVB Straßenbahn 6 und IVB Bus J, gebührenpflichtige Parkplätze an der Landesstraße zwischen Lans und Igls, 5 Gehminuten vom Badesee Lanser See entfernt, 3-Meter-Sprungturm, "Zauberinsel" in der Mitte des Sees; Kinderbecken zwei FKK-Bereiche im Liegebereich weiters: Tischfußball, Tischtennis, Volleyballspielplätze, Kinderspielplatz, Kiosk, Café, Buffet und Restaurant mit Terrasse

2.12 Einflussbereich des Badegewässers

Das hydrologische Einzugsgebiet des Badegewässers hat eine Gesamtgröße von 1,84 km². Der Badesee Lanser See selbst liegt auf einer Seehöhe von ca. 840m. Aufgrund der eher geringen Gesamtgröße wird das ganze Einzugsgebiet als Einflussbereich des Badegewässers betrachtet.

2.13 Hydrologische Charakteristik des Einzugsgebiets

(Quellen: [5])

Im Einzugsgebiet selbst befinden sich keine Niederschlagsmessstellen. In der näheren Umgebung sind jedoch die Folgenden vorhanden:

Messgerät	HZB Nr.	Bezeichnung	errichtet	aufgelassen
Ombrometer	102459	Rinn / Inn	1943	nein

Über die Expertenapplikation http://ehyd.gv.at/ können mittels Selektion der soeben genannten Messstellen weitere Messstellen (z.B. auch für Lufttemperatur) identifiziert und auch ausgewertet werden.

2.14 Code der Flussgebietseinheit

(Quellen: [1], [7])

AT1000

2.15 Name der Flussgebietseinheit

(Quellen: [1], [7])

Donau



2.16 Code des Planungsraums

(Quellen: [1], [7])

AT1100

2.17 Name des Planungsraums

(Quellen: [1], [7])

Donau bis Jochenstein

2.18 Code des Oberflächenwasserkörpers

(Quellen: [1], [7])

Das Badegewässer ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

2.19 Name des Oberflächenwasserkörpers

(Quellen: [1], [7])

Das Badegewässer ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß WRRL.

2.20 Typologische Beschreibung des Oberflächenwasserkörpers in dem das Badegewässer liegt

(Quellen: [1], [7])

Der Badesee Lanser See ist zwar nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), eine Charakterisierung aufgrund einiger typologischer Parameter ist dennoch möglich. Der Badesee Lanser See liegt in der Bioregion unvergletscherte Zentralalpen und ist somit Teil der Ökoregion Alpen. Der See besitzt eine maximale Tiefe von 11 m. Er ist dem eutrophen Grundzustand zuzurechnen.

2.21 Ökologischer und chemischer Zustand desOberflächenwasserkörpers in dem das Badegewässer liegt

(Quellen: [1], [7])

Der Badesee Lanser See ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß WRRL, daher ist eine Bewertung des ökologischen und chemischen Zustands gemäß WRRL nicht möglich.

Die landesintern in den vergangenen Jahren durchgeführten Untersuchungen zeigen jedoch einen stabil eutrophen Grundzustand des Sees. Die vorgefundenen Arten des pflanzlichen Planktons zeigen keine Auffälligkeiten und weisen ebenfalls auf nährstoffreiche Verhältnisse hin. Es gibt keine Hinweise auf eine Belastung.

2.22 Ökologischer und chemischer Zustand anderer Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers die eine Quelle für Verschmutzungen sein können

(Quellen: [1], [7])

Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine weiteren Oberflächenwasserkörper. Daher ist eine dahingehend konforme Bewertung nicht möglich. Der Badesee



Lanser See hat jedoch 2 permanente und einen periodischen oberirdischen Zufluss. Die beiden permanenten Zuflüsse und der periodische Zufluss sind unbelastet.

2.23 Wassererneuerungszeit des Sees

(Quellen: [1])

Die Wassererneuerungszeit ist unbekannt.

2.24 Tägliche künstliche Wasserspiegelschwankungen

Am gegenständlichen Badegewässer treten keine täglichen, künstlichen Wasserspiegelschwankungen auf.


2.25 Wassertemperatur

(Quellen: [2])

Die durchschnittliche Wassertemperatur erreicht etwa 22°C.

2.26 Lagekarte des Badegewässers


Die nachstehende Lagekarte zeigt das Badegewässer sowie die Probenahmestelle (+) im Maßstab 1:10000.



(Quellen: [6])

In Österreich erfolgt die Probenahme grundsätzlich im Bereich mit der größten Dichte an badenden Personen. Dieser Bereich ("Badezone") erstreckt sich hier relativ homogen über den gesamten See:





© TIRIS

3 Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungen die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen können

3.1 Mikrobiologische Badegewässerqualität der vergangenen 5 Jahre

2018	2019	2020	2021	2022
***	***	**	**	**
*	2	*	*	2





Der Badesee Lanser See, Nord, wird seit 1997 im Rahmen der EU Badegewässerüberwachung in mikrobiologisch-hygienischer Sicht untersucht. Seit 2007 werden Untersuchungen zum Parameter "Intestinale Enterokokken" durchgeführt. Alle Untersuchungsergebnisse liegen vor. Aktuelle Untersuchungsergebnisse sind auf der Website Landes Tirol unter https://www.tirol.gv.at/umwelt/wasserwirtschaft/badegewaesser-in-tirol/badesee-lanser-see-nord/ veröffentlicht.

3.2 Beschreibung möglicher Korrelationen und Regelmäßigkeiten bei der Überschreitung der Leitwerte bzw. der Grenzwerte

Diesbezügliche Regelmäßigkeiten sind nicht bekannt.

Im Zuge kurzer, heftiger bzw. langanhaltender Niederschläge könnte es jedoch zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Ergebnisse kommen.



3.3 Punktquellen im Einflussbereich des Badegewässers

(Quellen: [1], [4])

Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine Punktquellen (kommunale Einleiter mit mehr als 2000 Einwohnerwerten (EW) oder industrielle Einleiter) die das Badegewässer beeinträchtigen könnten. Einleitungen von Anlagen mit weniger als 2000 EW sind ebenfalls nicht vorhanden.

3.4 Diffuse Quellen im Einflussbereich des Badegewässers

(Quellen: [3])

Die Verteilung der Landnutzung im Einflussbereich des Badegewässers ist die folgende (Auswertung nach CORINE Landcover Level 1):

Bebaute Flächen	Feuchtflächen	Landwirts chaft	Wälder und naturnahe Flächen	Wasserflächen
15%	0%	40,5%	44,5%	0%

In der unmittelbaren Umgebung des Badegewässers dominiert die Nutzung landwirtschaftliche Flächen.

Der Einflussbereich des Badegewässers ist durch Wälder und naturnahe Flächen und landwirtschaftliche und bebaute Flächen geprägt. Ein geringerer Anteil ist bebaut.

Die landwirtschaftlichen Flächen könnten (z.B. bei Nutzung zur Viehbeweidung oder als Anbauflächen) Quellen für mikrobiologische Verschmutzungen des Badegewässers sein. Viehbeweidung bringt direkte Fäkalausscheidungen mit sich, Ackerflächen werden möglicherweise mit tierischen Ausscheidungen gedüngt. Zu Belastungen könnte es allenfalls im Zuge von starken Regenfällen kommen.

Von Wäldern und naturnahen Flächen könnten (ebenfalls im Zuge von Niederschlagsereignissen) hygienisch relevante Keime in Gewässer eingetragen werden. Solche Keime können natürlicherweise in Böden vorkommen und etwa auch von Säugetieren (z.B. Wildtieren) ausgeschieden werden.

Bebaute Flächen könnten etwa durch Fehlanschlüsse in der Kanalisation bzw. durch undichte Stellen in selbiger zu mikrobiologischen Belastungen führen. Zusätzlich kommen Oberflächenentwässerungen im besiedelten Bereich als Belastungsursachen in Frage. Auch hier könnte allenfalls im Zuge von Regenereignissen mit entsprechenden Einträgen in die Gewässer zu rechnen sein.

3.5 Oberflächenwasserkörper im Einflussbereich des Badegewässers, die eine Verschmutzungsquelle sein können

Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine Oberflächenwasserkörper oder sonstigen zufließenden Oberflächengewässer, die eine Verschmutzungsquelle hinsichtlich stofflicher Belastungen sein könnten.

3.6 Bewertung der Verschmutzungsursachen hinsichtlich ihrer potenziellen Effekte auf die Qualität des Badegewässers

Punktquellen:

Im Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine Punktquellen im Sinne von Einleitungen aus Kläranlagen. Eine Beeinflussung aus solchen Quellen kann daher ausgeschlossen werden.



Diffuse Quellen:

Mikrobiologische Verschmutzungen aus diffusen Quellen sind aufgrund der Beschaffenheit des Einzugsgebiets (Wälder und naturnahe Flächen, landwirtschaftliche und bebaute Flächen) grundsätzlich möglich. Die Bewertungshistorie des Badegewässers deutet durchaus auf solche Ereignisse hin.

In der Hochsaison kann im Zuge von langanhaltenden Schönwetterperioden eine Beeinflussung der mikrobiologischen Badegewässerqualität infolge Autokontamination durch Badende, durch Wasservögel oder etwa auch durch kurze, heftige oder langanhaltende Niederschläge vorübergehend gegeben sein. Trotz dieser Vorgänge ist eine Gefahr für das Auftreten von kurzzeitigen Verschmutzungen eher unwahrscheinlich.

Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet:

Im Einflussbereich des Badegewässers wurden keine Oberflächenwasserkörper oder sonstige zufließende Oberflächengewässer festgestellt, die eine Verschmutzungsquelle hinsichtlich mikrobiologischer Quellen, Schadstoffe oder Nährstoffe sein könnten. Eine Beeinflussung ist daher auszuschließen.




3.7 Kartendarstellungen

Physikalische, geographische und hydrologische Eigenschaften sowie Eigenschaften zur Ermittlung und Bewertung der Verschmutzungsursachen sind nachfolgend in 2 Karten dargestellt. Die nun folgende Karte zeigt Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich, Probenahmestelle, Punktquellen und Wasserkörper.

Badegewässer Lanser See, Lans AT3320002300140010

Probenahmestelle, Einzugsgebiet/Einflussbereich, Oberflächenwasserkörper, Messnetz und Punktquellen (Einleitepunkte verortet auf Fließgewässer)






Die nachstehende Karte zeigt Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich, Probenahmestelle, Punktquellen, Oberflächengewässer und Landnutzung.

Badegewässer Lanser See, Lans AT3320002300140010

Probenahmestelle, Einzugsgebiet/Einflussbereich, Landnutzung, Messnetz und Punktquellen (Einleitepunkte verortet auf Fließgewässer)





4 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien, Makroalgen und (marinem) Phytoplankton

4.1 Daten zu Nährstoffen und anderen relevanten limnologischen Parametern, sowie zum Auftreten von Cyanobakterien bzw. Makroalgen

Seit 1992 wird der gewässerökologische Zustand der Tiroler Badegewässer im Auftrag der Abteilung Wasserwirtschaft, Gewässerökologie, des Amtes der Tiroler Landesregierung erfasst und ausgewertet. Dazu liegen für den Badesee Lanser See entsprechende gewässerökologische Messwerte und Daten betreffend Phytoplankton-Biomassen, Sichttiefen sowie Gesamt-Phosphor-Konzentrationen vor.

Diese Messwerte zeigen, dass sich der Badesee Lanser See im stabil eutrophen Zustand befindet. Massenvermehrungen von Cyanobakterien oder Phytoplankton wurden in den vergangenen 5 Jahren nicht beobachtet. Am Badesee Lanser See bestehen keine Anzeichen einer Eutrophierung.

Bei den gewässerökologischen Untersuchungen werden Oberflächenproben am Ufer und an der tiefsten Stelle des Oberflächengewässers entnommen, untersucht und ausgewertet. Weiters werden an der tiefsten Stelle Schichtmessungen bis zum Gewässergrund durchgeführt, welche ebenfalls untersucht und ausgewertet werden.

Bei der Untersuchung der Phytoplankton-Biomassen wird der Anteil folgender einzelner Algengruppen in % erfasst und bewertet:

- Cyanobakterien (CYA)
- Cryptophyceen (CRY)
- Panzerflagellaten (DIN)
- Kieselalgen (DIA)
- Goldalgen (CHR)
- Grünalgen (CHL)
- Zieralgen (ZYG)
- Xanthophyceen (XAN)
- Euglenophyceen (EUG)
- nicht näher bestimmbar (indet.)

Im Jahr 2022 wurden am Badesee Lanser See folgende Daten zu Phytoplankton-Biomassen erhoben:

- Die Oberflächenproben sind gelb unterlegt.
- Die Gesamt-Biomasse ist in mg/m3 ausgewiesen.

See	Datum	Tiefe	Temperatur	Sichttiefe	Gesamt- Biomasse	Anteile der Algengruppen [%]						Sauerstoff. konzentration	Sauerstoff- sättigung	Gesamt. Phosphor	pH-Wert	Leitfähigkeit				
						indet.	CYA	CRY	DIN	DIA	CHR	CHL	ZYG	XAN	EUG	O ₂	O ₂	TP		
		[m]	[°C]	[m]	[mg/m ³]	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	[mg/l]	[%]	[µg/l]		[µS/cm]
Badesee Lanser See	11.5.	0,3	19,4	0,8	2839			11,3	77,1	5,1	5,2	8,0	0,5			9,7	115	17	8,67	562
	7.8.	0,3	24,5	1,4	2363		13,2	4,1	20,3	31,4	13,7	14,3	1,1		1,8	9,5	125	13	8,46	480
		2	24,9		3377		11,1	1,8	42,6	20,0	12,7	10,6	0,8	0,3		8,8	119	19	8,46	482
		4	24,0		8200		6,3	1,5	72,0	11,0	4,6	4,3	0,2	0,1		7,8	102	27	8,03	511
	19.9.	0,3	19,5	0,9	2323		34,9	1,8	47,5	7,0	2,6	6,3	0,0			8,1	97	17	8,63	526




Die folgende Übersicht listet die Messwerte zu den Mittleren Phytoplankton-Biomassen, Mittleren Sichttiefen sowie Mittleren Gesamt-Phosphor-Konzentrationen der Oberflächenproben am Badesee Lanser See in den Jahren 1992 – 2022 auf:

Jahr	Mittlere Phytoplankton- Biomassen [g/m³] der Oberflächenproben	Mittlere Sichttiefen [m]	Mittlere Gesamt-Phosphor- Konzentrationen [µg/l] der Oberflächenproben
1992	3,3	1,7	_
1993	3,3	1,7	_
1994	4,6	1,4	_
1995	2,2	2,3	_
1996	3,3	1,4	_
1997	3,0	1,7	_
1998	2,8	0,9	_
1999	3,2	1,5	_
2000	2,0	1,1	_
2001	5,4	1,0	_
2002	1,5	1,0	_
2003	3,4	1,4	20
2004	2,5	1,3	23
2005	2,9	1,3	17
2006	3,1	1,0	23
2007	2,1	1,4	17
2008	12,9	1,3	11
2009	0,7	2,4	11
2010	0,6	2,6	10
2011	0,8	_	14
2012	0,9	_	11
2013	0,9	2,0	10
2014	0,6	3,1	7
2015	1,7	2,2	14
2016	1,3	-	12
2017	1,4	_	11
2018	1,2	2,0	12
2019	0,6	-	9
2020	4,7	1,6	17
2021	2,0	0,9	13
2022	2,5	1,0	16

Die für den Badesee Lanser See für die Jahre 1992 – 2022 erhobenen Werte für Phytoplankton-Biomassen, Sichttiefe und Gesamt-Phosphor-Gehalt (TP) sind in folgendem Diagramm zusammengefasst:





Für das Jahr 2023 und die darauffolgenden Jahre werden weitere aktuelle Messwerte erhoben.

Anmerkung:

Bei der Erhebung der mikrobiologischen Badegewässerqualität vor und während der Badesaison wird an der Überwachungsstelle (Badestelle) ebenfalls die Sichttiefe gemessen und bei jeder einzelnen entnommenen Wasserprobe zudem der pH-Wert und die Sauerstoffsättigung bestimmt. Am Badesee Lanser See sind diese Ergebnisse unauffällig.

Am Badesee Lanser See wurden Massenvermehrungen von Cyanobakterien oder Phytoplankton nicht beobachtet. Weiters bestehen am Badegewässer aktuell keine Anzeichen einer Eutrophierung.

4.2 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien bzw. Makroalgen

Der Badesee Lanser See wird als nährstoffreiches Gewässer ausgewiesen und hat einen stabil eutrophen Grundzustand. Die vorgefundenen Arten des pflanzlichen Planktons zeigen keine Auffälligkeiten und weisen ebenfalls auf nährstoffreiche Verhältnisse hin.

Die landesintern in den vergangenen Jahren durchgeführten Untersuchungen geben keine Hinweise auf eine Eutrophierung des Gewässers. Auch konnten in der Vergangenheit keine Massenvermehrungen von Cyanobakterien oder Phytoplankton festgestellt werden.

Das gegenständliche Badegewässer ist aktuell nicht anfällig für eine Massenvermehrung von Cyanobakterien oder Phytoplankton bzw. anderem pflanzlichen Plankton.

5 Falls die Bewertung der Verschmutzungsursachen zeigt, dass die Gefahr einer kurzzeitigen Verschmutzung (weniger als 72 Stunden) besteht

5.1 Voraussichtliche Art, Häufigkeit und Dauer der erwarteten kurzzeitigen Verschmutzung

Kurzzeitige Verschmutzungen sind im Zuge von kurzen, heftigen aber auch von länger andauernden Regenfällen möglich. Solche Regenfälle bringen temporär stets Einträge von Keimen und anderen Stoffen in die Gewässer. Häufig treten kurzzeitige Verschmutzungen bei Regenfällen, welche unmittelbar an sommerliche Schönwetterperioden angrenzen, auf und dauern etwa 2 bis (maximal) 3 Tage. Die jährliche Häufigkeit solcher Ereignisse ist wetterabhängig und daher schwer vorauszusehen. Schönwetterperioden bringen für sich bereits erhöhte mikrobiologische Belastungen durch Autokontamination wegen der hohen Zahl an Badenden Personen. Hohe Temperaturen begünstigen die Keimvermehrung zusätzlich.



5.2 Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen Verschmutzungsursachen einschließlich der ergriffenen Bewirtschaftungsmaßnahmen und dem Zeitplan für die Beseitigung der Verschmutzungsursachen

Sonstige verbleibende Verschmutzungsursachen wurden am gegenständlichen Badegewässer nicht festgestellt. Daher sind aktuell keine Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität notwendig.

5.3 Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen mit Angabe der für diese Maßnahmen zuständigen Stellen und der Einzelheiten für eine Kontaktaufnahme

Im Anlassfall (kurzzeitige Verschmutzungen) werden vom Institut für Lebensmittelsicherheit der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH in Innsbruck, Abteilung Mikrobiologie [AGES Innsbruck; +43 (0) 50555-71111], folgende Maßnahmen ergriffen:

- Verständigung des Amtes der Tiroler Landesregierung, Sachgebiet Gewerberecht
- Nachkontrolle samt Entnahme und Untersuchung von Wasserproben
- Gutachtenserstellung samt wasserhygienischer Beurteilung
- Verständigung der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land sowie des Amtes der Tiroler Landesregierung, Sachgebiet Gewerberecht samt Übermittlung des Gutachtens

Maßnahmen der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land bei neuerlicher Grenzwertüberschreitung:

- gegebenenfalls Verhängung eines Badeverbotes samt Information der Öffentlichkeit
- Veranlassung einer weiteren Entnahme und Untersuchung von Wasserproben durch die AGES Innsbruck mit Gutachtenserstellung samt wasserhygienischer Beurteilung
- Freigabe des Badegewässers bei gesichert einwandfreiem Befunde
- Verständigung des Amtes der Tiroler Landesregierung, Sachgebiet Gewerberecht



6 Quellen und Literatur

- [1] Wasserinformationssystem Austria WISA (Datenstand 2021). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. https://wisa.bml.gv.at/
- [2] Erhebung der Wassergüte in Österreich gemäß Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV) BGBl. II Nr. 479/2006, idgF. durch das BML, Abteilung I/2 Nationale und internationale Wasserwirtschaft und die Ämter der Landesregierungen sowie zusätzliche Erhebungen der Ämter der Landesregierungen gemäß Wasserrechtsgesetz (WRG) BGBl. Nr. 215/1959 idgF. https://wasser.umweltbundesamt.at/h2odb
- [3] Corine Land Cover Daten 2018. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/corine-land-cover-2018
- [4] Emissionsregister Oberflächengewässer EMREG-OW (Datenstand 2020). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. https://secure.umweltbundesamt.at/edm portal/cms.do?get=/portal/informationen/anwendungent hemen/emreg.main
- [5] eHYD Hydrographische Messstellen. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft Abteilung I/3 Wasserhaushalt. https://ehyd.gv.at/
- [6] Bundesamt für Eich und Vermessungswesen (2002): ÖK 50.000. https://www.bev.gv.at/
- [7] BMLRT (2022): 3. Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan. Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Wien. https://info.bml.gv.at/dam/jcr:33fd41a6-2eab-4a17-8551-ce32d131bb68/NGP%202021 Endversion gbs.pdf

Farnleitner A.H., Mach R.L., Reischer G.H., Kavka G.G. (2007): Mikrobiologisch – hygienische Risiken trotz Abwasserentsorgung nach dem Stand der Technik? Wiener Mitteilungen Band 201, 209-242, Copyright 2007; Institut für Wassergüte / TU-Wien.

7 Rechtsnormen und Leitlinien

Badegewässerrichtlinie (Richtlinie 2006/7/EG): Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG, Amtsblatt der Europäischen Union, (ABI. Nr. L64 vom 4.3.2006 S.37). Verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/7/oj

Badegewässerverordnung (BGewV), BGBl. II Nr. 349/2009 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 202/2013. Verfügbar unter:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006 509

Bäderhygienegesetz (BHygG), BGBl. Nr. 254/1976 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 42/2012. Verfügbar unter:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010 382

Emissionsregisterverordnung Oberflächenwasserkörper (EMREG-OW; BGBl. II 2009/29, Neufassung BGBl. II 2017/207): Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über ein elektronisches Register zur Erfassung aller wesentlichen Belastungen von Oberflächenwasserkörpern durch Emissionen von Stoffen aus Punktquellen (EmRegV-OW).



Verfügbar unter:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006 186&FassungVom=2017-12-31

Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV; BGBI. II Nr. 479/2006 idgF): Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Überwachung des Zustandes von Gewässern. Verfügbar unter:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005 172

Nationale Gewässerbewirtschaftungsplanverordnung 2021 (NGPV 2021): Verordnung der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus betreffend die Einstufung erheblich veränderter oder künstlicher Oberflächenwasserkörper, die Erlassung der im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 2021 (NGP 2021) zur stufenweisen Erreichung der Umweltziele erstellten allgemein verbindlichen Maßnahmenprogramme. Verfügbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011898

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL; 2000/60/EG idgF): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. In: ABI L2000/327, 1-73. Verfügbar unter: https://eurlex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj

Wasserrechtsgesetz (WRG; BGBl. 215/1959 idF BGBl. I Nr. 73/2018). Kundmachung der Bundesregierung vom 8.9.1959, mit der das Bundesgesetz, betreffend das Wasserrecht, wiederverlautbart wird. Verfügbar unter:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010 290